

调 查 报 告

川国测检字（2026）第 WT01088 号

项目名称： 自贡川能环保发电有限公司 2025-2027 年环境监测

服务项目-地下水（1 月）

检测类别： 调查报告

委托单位： 自贡川能环保发电有限公司

报告日期： 2026 年 1 月 22 日

四川国测检测技术有限公司



调 查 报 告 声 明

1. 本报告为地下水和土壤监测过程中同步进行调查的资料，因无专门的资质认定书，故单独出具调查报告。
2. 报告封面及调查内容无本公司检测检测章无效，报告无骑缝章无效。
3. 报告内容需齐全、清楚、涂改无效；报告无相关责任人签字无效。
4. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
5. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
6. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

四川国测检测技术有限公司

地址：成都市锦江区金石路 166 号 1 栋 2 单元

邮箱：jcjmjc@163.com

电话：028-85325802

传真：028-85325802

邮编：610023

1、调查内容

受自贡川能环保发电有限公司的委托，我公司于 2026 年 1 月 8 日~9 日对自贡川能环保发电有限公司 2025-2027 年环境监测项目的地下水的井深进行调查。

2、调查项目及频次

调查点位、项目及频次见表 2-1，调查点位示意图见图 2-1~表 2-2。

表 2-1 检测点位、项目及频次表

调查点位及编号	调查项目
1#厂区内地下水监测井	井深
2#渗滤液处理站地下水监测井	
3#厂区内下游地下水监测井	
4#垃圾处理场东侧下游(排水井)	
5#垃圾处理场坝址下游(排水井)	
6#填埋场东北侧(污染扩散井)	
7#渗滤液调节池地下水下游	
8#填埋场西南侧(污染扩散井)	
9#填埋场上游(本底井)	

图 2-1 调查点位示意图





图 2-2 调查点位示意图



3、调查结果

本次调查结果见表 3-1。

表 3-1 井深调查结果

采样点位	采样日期	井深	单位
1#厂区内地下水监测井	1 月 8 日	36	m
2#渗滤液处理站地下水监测井	1 月 8 日	39	m
3#厂区内下游地下水监测井	1 月 8 日	42	m
4#垃圾处理场东侧下游(排水井)	1 月 8 日~9 日	20	m
5#垃圾处理场坝址下游(排水井)	1 月 8 日~9 日	20	m
6#填埋场东北侧(污染扩散井)	1 月 8 日~9 日	42.7	m
7#渗滤液调节池地下水下游	1 月 8 日~9 日	20	m
8#填埋场西南侧(污染扩散井))	1 月 8 日~9 日	58.2	m
9#填埋场上游(本底井)	1 月 8 日~9 日	60.8	m